



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lubaczowie**

Wpłynęło 31 MAR. 2026
342
STARSZY SPECJALISTA
podpis
Małgorzata Krzych

Lubaczów, 30.03.2026 r.

Znak sprawy: PSK.9011.2.18.2026

ZA
p.o. Dyrektor
Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
„Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju
Marek Zaczek

**Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
„Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie w załączeniu przesyła Zbiorną roczną ocenę jakości wody basenowej w Kompleksie Basenowym „Wodny Świat” w Horyńcu-Zdroju za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Lichacz

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1. Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój - e-doręczenia
2. A/a.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45 | 37-600 Lubaczów
+48 16 632 15 28
adres e-mail: psse.lubaczow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-44088-37236-GVUBH-25



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

Lubaczów, 30.03.2026 r.

Znak sprawy: PSK.9011.2.18.2026

**Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
„Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój**

Zbiorcza roczna ocena jakości wody basenowej w Kompleksie Basenowym „Wodny Świat” w Horyńcu-Zdroju za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie dokonał rocznej oceny jakości wody w Kompleksie Basenowym „Wodny Świat” w Horyńcu-Zdroju

Podstawą wydania zbiorczej rocznej oceny jakości wody jest analiza:

- parametrów jakości wody w pływalni ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań jakości wody w pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz,
- wyników badań wody w pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz w oparciu o posiadaną dokumentację.

Kompleks basenowy „Wodny Świat”, którego właścicielem i zarządcą jest Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, wyposażony jest w 3 niecki basenowe, w których w skład wchodzi:

- ❑ basen sportowy o wym. 12x25 m² i głębokości 120-180 m,
- ❑ basen rehabilitacyjno-rekreacyjny o wym. 12,5 m x 6 m z leżankami powietrznymi, szeregiem gejzerów i tryskaczy wodnych z efektywnym podwodnym oświetleniem,
- ❑ wanna whirlpool,
- ❑ dodatkowo użytkownicy basenu mają możliwość skorzystania z krętej rurowej zjeżdżalni o długości 72 m i różnicy poziomów 5 m.

Woda do pływalni doprowadzana jest z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – z wodociągu sieciowego „Uzdrowisko Horyniec-Zdrój”, którym zarządza spółka: „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. w Horyńcu Zdroju, ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój. Niecki basenowe posiadają osobne obiegi wody. Jakość wody z ww. wodociągu



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45 | 37-600 Lubaczów
+48 16 632 15 28
adres e-mail: psse.lubaczow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-44088-37236-GVUBH-25

spełnia wymagania rozporządzenia *Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Kontrola wewnętrzna jakości wody w pływalni prowadzona przez zarządcę wykonywana była zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody za okres od 01.01.2025 r do 31.12.2025 r., który został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie.

Harmonogram pobierania próbek wody na pływalni obejmował wodę pobraną z:

- ☐ basenu sportowego,
- ☐ basenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,
- ☐ wanny whirlpool wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,
- ☐ natrysków w szatniach.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, zarządzający pływalnią prowadził dzienny rejestr spostrzeżeń dotyczących jakości wody basenowej oraz rejestrował wyniki podstawowych parametrów świadczących o czystości wody w trakcie godzin użytkowania niecek, nie rzadziej niż co 4 godziny. Pomiary obejmowały w szczególności: pH, potencjał redox oraz stężenie chloru wolnego i związanego.

Badania jakości wody, realizowane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę pływalni, były prowadzone zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Badania wody w nieckach basenowych, tj. w basenie sportowym, basenie rekreacyjnym oraz w wannie whirlpool, wykonywano z częstotliwością dwa razy w miesiącu, natomiast badania wody z natrysków – raz w roku. Dodatkowo prowadzono badania w kierunku obecności bakterii *Legionella sp.*

W 2025 roku w ramach kontroli wewnętrznej zastało pobranych do badań **73** próbki tj.:

- ☐ **24** próbki wody z basenu sportowego,
- ☐ **24** próbki wody z basenu rekreacyjnego,
- ☐ **24** próbki wody z wanny whirlpool ,
- ☐ **1** próbka wody z natrysków pod kątem obecności bakterii *Legionella sp.*

Badania wykonywane były w laboratorium Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. – Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. AB 418 zgodnie z zastosowaniem metod referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do ww. rozporządzenia. Zarządzający pływalnią terminowo przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lubaczowie sprawozdania z badań wody oraz systematycznie udostępniał ich wyniki na tablicy informacyjnej, w celu poinformowania użytkowników o spełnianiu przez wodę wymagań określonych w obowiązujących przepisach.

W ramach prowadzonego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie zostało pobranych do badań **13** próbek wody tj.: **2** próbki wody z basenu sportowego, **2** próbki wody z basenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny, **2** próbki wody z wanny whirlpool wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny, **1** próbkę wody z natrysków w szatni oraz **6 próbek** w kierunku bakterii Legionella sp. Badania zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium – certyfikat akredytacji AB 343 tj.: Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie - Dział Laboratoryjny - Laboratorium Higieny Komunalnej, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie - Dział Laboratoryjny - Laboratorium Higieny Komunalne - Pracownia w Przemyślu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl.

W 2025 r. w Kompleksie Basenowym „Wodny Świat” w Horyńcu-Zdroju wystąpiły **2** przekroczenia parametrów w zakresie fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym (Pseudomonas aeruginosa oraz chloroform).

W dniu 1 lipca 2025 r. PPIS w Lubaczowie wydał decyzję nakazującą wyłączenie z użytkowania wanny Whirpool (niecka z aerozolem), funkcjonującej w Kompleksie basenowym „Wodny Świat”, z uwagi na stwierdzoną nieprzydatność wody do kąpieli spowodowaną przekroczeniem parametru fizykochemicznego – chloroformu (trichlorometanu). Obiekt został wyłączony z użytkowania do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie obowiązujących wymagań. W związku z powyższym Strona podjęła działania naprawcze polegające m.in. na oczyszczeniu i dezynfekcji instalacji wodnej oraz wymianie wody.

W dniu 8 sierpnia 2025 r. PPIS w Lubaczowie wydał decyzję nakazującą wyłączenie z użytkowania wanny Whirpool (niecka z aerozolem), z uwagi na stwierdzoną nieprzydatność wody do kąpieli spowodowaną przekroczeniem parametru mikrobiologicznego tj.: Pseudomonas aeruginosa. Obiekt został wyłączony z użytkowania do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie obowiązujących wymagań.

W 2025 r. była przeprowadzona kontrola sanitarna, która wykazała wykonanie przez Stronę nakazu ujętego w decyzji z dnia 23.01.2025 r. o znaku sprawy: PSK.9020.157.30.2024.SZ. Przedmiotowa decyzja dotyczyła naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych polegających na występowaniu ubytków i odprysków farby w powłoce malarskiej na schodach prowadzących do zjeżdżalni basenowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie po wnikliwej analizie, stwierdza, że: woda z basenu sportowego, basenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny oraz wanny Whirpool w Krytej Pływalni „Wodny Świat” ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Jednocześnie PPIS w Lubaczowie przypomina, iż zgodnie z § 7 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach - zarządzający pływalnią w komunikacie, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Komunikat zamieszcza się na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona. Zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Lichacz

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1. Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój – przesyłka PURDE

Do wiadomości:

2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, 37-959 Rzeszów – przesyłka PURDE
3. A/a.